



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO
ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

N° 025 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**SERVICIOS EDUCATIVOS
“C.E. EL BUEN PASTOR”**

Ubicado en: **JR. MIGUEL GRAU N° 320**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **ASOC EDUCATIVA ADVENTISTA ANDINA CENTRAL**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **452** **(Cuatrocientos cincuenta y dos)**

Giro o Actividad: **SERVICIOS EDUCATIVOS**

Expediente N°: **29580-09-SET-2024-12.50 pm**

Resolución N°: **02- 025 STDC/MPS**

VIGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA 1,392.60 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN : **30/09/2024**

NIVEL DE RIESGO: ALTO

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **30/09/2026**
(treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **30/09/2026**



CAP. CDR. RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)



Hellen Josett Davila C.

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.