



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 339 – 2024-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**RESTAURANT  
"LA CASONA GRILL"**

Ubicado en: **JR. JUNIN N° 874**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **CASAPIA TAPIA ESTELA**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **30 (treinta)**

Giro o Actividad: **RESTAURANT**

Expediente N°: **34533-15/OCT/2024-17.50 pm**

Resolución N°: **02- 339 2024-STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA **60.00 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **05/11/2024**

NIVEL DE RIESGO: **MEDIO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **05/11/2026**  
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **05/11/2026**



**CAP. CBP. RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

*RECIBI CONFORME*  
*ESTELA CASAPIA TAPIA*  
*43156176*  
*[Signature]*

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM. EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.