



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 002 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y VENTA DE REPUESTOS

“JRL GROUP VELASQUE S.A.C.”

Ubicado en: **AV. NUEVO EDEN 2002 – VIA EVITAMIENTO S/N**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por: **JRL GROUP VELASQUE S.A.C.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **20 (veinte)**

Giro o Actividad: **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y VENTA DE REPUESTOS**

Expediente N°: **05199-24-FEB-2023-04.21 pm**

Resolución N°: **01- 002 STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS***

ÁREA **750.00 M²**

NIVEL DE RIESGO: ALTO

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **28/02/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **28/02/2025**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **28/02/2025**



CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

JRLGROUP VELASQUE SAC.
RUC 20810194312
Euclides Inga Ccente
DNI 45837416
GERENTE

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.