



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 214 – 2024-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**VENTA DE ROPA**

**“NOVEDADES YESABELA”**

Ubicado en: **MERCADO LAS MALVINAS PTO. 43-44**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **MERA ARECHI MISHEL FRANCESCA**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**.

Capacidad Máxima de la Edificación: **03 (tres)**

Giro o Actividad: **VENTA DE ROPA**

Expediente N°: **15255-17/MAY/2024-11.38 am**

Resolución N°: **02- 214 2024-STDC/MPS**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

**ÁREA 18.00 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **26/06/2024**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **26/06/2026**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD: **26/06/2026**



**CAP. CBF. RAÚL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
**SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

*Autenticado*  
**20966143**

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.