



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 062 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

SERVICIOS FINANCIEROS

“MI BANCO”

Ubicado en: **JR. FRANCISCO IRAZOLA N° 251-255**

Districto: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**.

Capacidad Máxima de la Edificación: **98 (noventa y ocho)**

Giro o Actividad: **SERVICIOS FINANCIEROS**

Expediente N°: **10515-05-ABR-2023-12.45 pm**

Resolución N°: **01- 062 STDC/MPS**

Plazo de Vigencia: **2 AÑOS***

ÁREA **752.70 M²**

NIVEL DE RIESGO: MEDIO


LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **02/05/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **02/05/2025**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD: **02/05/2025**




CAP. CBR RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)


Lisseth Marcia Cortuancha
Gonzales
73660305

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLDCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.