



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 076 – 2023-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**CEVICHERIA**

**“EL MARHIZO”**

Ubicado en: **JR. SAN MARTIN N° 1190**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **POMA QUINTANA LUIS ANGEL**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **35 (treinta y cinco)**

Giro o Actividad: **CEVICHERIA**

Expediente N°: **14994-18-MAY-2023-09.29 am**

Resolución N°: **01- 076 STDC/MPS**

**IGENCIA: 2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

**ÁREA 98.00 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **05/06/2023**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **05/06/2025**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **05/06/2025**



**CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
**SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

*Luis Angel Poma Quintana*  
*73389346*

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.