

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO. BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 028 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

VERDULERÍA

"COMERCIAL LA CHINITA"

Ubicado en:

IR. 1° DE NOVIEMBRE N° 125

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por:

LARICO CASTAÑEDA ELIZABETH NOEMI

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

05

(cinco)

Giro o Actividad:

VERDULERÍA

Expediente N°:

09868-22-FEB-2023-11.19 am

Resolución Nº: 01-028 STDC/MPS

/IGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: SATIPO

ÁREA 21 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/03/2023

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FECHADE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 27/03/2025

(Treinte dias hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

27/03/2025

CAP CEP MAUL O BENAVIDES ESCORAR SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

28/03/23.

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.