



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO
ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

N° 012 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP

“ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOCENTRO MISABEL E.I.R.L. E.I.R.L.”

Ubicado en: **AV. MICAELA BASTIDAS CUADRA 3 N° 335 – URB. LA FLORESTA**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOCENTRO MISABEL E.I.R.L.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **13 (trece)**

Giro o Actividad: **ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP**

Expediente N°: **10122-04-ABR-2024-08.59 am**

Resolución N°: **02- 012 STDC/MPS**

VIGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA 499.00 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN : **29/04/2024**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **29/04/2026**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **29/04/2026**

NIVEL DE RIESGO: ALTO



CAP. CDP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

Carp Floresta Rojas
47130028

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.