



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 161 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

SERVICIOS EDUCATIVOS

“SAN IGNACIO DE RECALDE E.I.R.L.”

Ubicado en: **JR. JUNIN N° 581**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por: **SAN IGNACIO DE RECALDE E.I.R.L.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **10 (diez)**

Giro o Actividad: **SERVICIOS EDUCATIVOS**

Expediente N°: **13592-03/MAY/2024-17.56 pm**

Resolución N°: **02- 161 2024-STDC/MPS**

VIGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA 80.00 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN : **14/05/2024**

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **14/05/2026**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **14/05/2026**



CAP. CBR RAÚL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

Recibi Conforme
Dilma Jimenez Julcarima
41303083
Juniper
14-05-24.

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.