



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 022 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

LOCALES DEPORTIVOS

"EL ASERRADERO SPORT CENTER"

Ubicado en: **JR. JOSE PARDO N° 291**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **GESFORT S.A.C.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **500 (quinientos)**

Giro o Actividad: **LOCALES DEPORTIVOS**

Expediente N°: **22758-15-JUL-2024-11.48 am**

Resolución N°: **02- 022 STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS***

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA **7,696.00 M²**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **08/08/2024**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **08/08/2026**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **08/08/2026**

NIVEL DE RIESGO: **ALTO**



CAP. CBP. RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.