

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 009 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

GRASS SINTÉTICO

"EL DORADO HILLS"

Ubicado en:

PASAJE FRANCISCO TIRADO Nº 103 CON CALLE SAN CARLOS - BARRIO JORGE

CHAVEZ

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

IUNÍN

Solicitado por:

SULLCARAY ESCOBAR JAIME

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

80

(ochenta)

Giro o Actividad:

GRASS SINTÉTICO

Expediente N°:

10732-10-MAR-2023-05.22 pm

Resolución Nº: 01-009 STDC/MPS

IGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: SATIPO

ÁREA 600.00 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN

14/04/2023

NIVEL DE RIESGO: ALTO

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN 14/04/2025

(Treinta play hábiles anteriores a la fecha de caducidad) FECHA/DE CADUCIDAD

14/04/2025

CAP. CBB RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR SECREJARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO