

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

## N° 276 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

## FERRETERIA . "FERRIMAQ"

Ubicado en:

AV. ANTONIO RAYMONDI Nº 194

Distrito:

**SATIPO** 

Provincia:

SATIPO

Departamento:

IUNÍN

Solicitado por:

CARO MORENO DE HUACAYO HONORIA ANTONIA

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

Capacidad Máxima de la Edificación:

10

(diez)

Giro o Actividad:

**FERRETERIA** 

Expediente N°:

29231-05/AGO/2024-09.42 am

Resolución N°: 02-276 2024-STDC/MPS

**VIGENCIA: 2 AÑOS\*** 

LUGAR: SATIPO

ÁREA  $80.00 \,\mathrm{M}^2$ 

FECHA DE EXPEDICIÓN

:06/09/2024

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO** 

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 06/09/2026

(Trainta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

ECHA DE CADUCIDAD ...

:06/09/2026

CAP CBP. RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPÁLIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

· Edison Del Huacayo Diaz

72232190

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

## NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE. ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.