



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

**N° 001 – 2023-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP  
"GASOCENTRO SATIPO"**

Ubicado en: **AV. ANTONIO RAYMONDI N° 247 - SATIPO**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **GASOCENTRO SATIPO E.I.R.L.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **10 (diez)**

Giro o Actividad: **ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP**

Expediente N°: **03233-06-FEB-2023-04.58 pm**

Resolución N°: **01- 001 STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA **1,317.05 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **09/02/2023**

**NIVEL DE RIESGO: MUY ALTO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **09/02/2025**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **09/02/2025**



**CAP. CPA RAUL A. BENAVIDESESCOBAR**  
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
(FIRMA Y SELLO)

**GASOCENTRO SATIPO E.I.R.L.**  
RUC: 2060069906

**Miriam S. Contreras Victorio**  
GERENTE GENERAL

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

- NOTA:**
- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
  - ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN