



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 293 – 2024-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES**

**“VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PALOMINO”**

Ubicado en: **AV. ANTONIO RAYMONDI NORTE N° 380**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO** Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **VILLANUEVA SAJAMI ELIZABETH MARGARITA**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **05 (cinco)**

Giro o Actividad: **VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES**

Expediente N°: **28885-03/SET/2024-09.55 am**

Resolución N°: **02- 293 2024-STDC/MPS**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

**ÁREA 40.00 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **06/09/2024**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **06/09/2026**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD: **06/09/2026**



**CAP. CBP. RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
(FIRMA Y SELLO)

*Elizabeth Villanueva*  
22963855

*Elizabeth Margarita Villanueva*  
*Sajami*

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.