



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

**N° 001 – 2023-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**GIMNASIO  
"GYM IMPACTO"**

Ubicado en: **JR. MANUEL PRADO N° 433 - 3er PISO - SATIPO**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **REYNOSO BRAVO HERLINDA**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **80 (ochenta)**

Giro o Actividad: **GIMNASIO**

Expediente N°: **02206-26-ENE-2023-12.09 pm**

Resolución N°: **01- 001 STDC/MPS**

VALIDEZ: **2 AÑOS\***

**ÁREA 850.00 M<sup>2</sup>**

**NIVEL DE RIESGO: ALTO**

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **13/02/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **13/02/2025**  
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **13/02/2025**



**CAP. CDP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
**SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

*Herlinda Reynoso Bravo*  
46566227

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

- NOTA:**
- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
  - ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.