



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 112 – 2024-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  
“MULTISERVICIOS BALDEON”**

Ubicado en: **CARRETERA MARGINAL A MAZAMARI N° 819**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **BALDEON VICENTE FREDDY YOLVY**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**.

Capacidad Máxima de la Edificación: **10 (diez)**

Giro o Actividad: **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES**

Expediente N°: **02380-26/ENE/2024-05.31 pm**

Resolución N°: **02- 112 2024-STDC/MPS**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**


**ÁREA 845.00 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **17/04/2024**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **17/04/2026**  
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **17/04/2026**

  
CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR  
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
(FIRMA Y SELLO)

**RECIBI CONFORME**  
**FREDDY YOLVY BALDEON VICENTE**  
**74300302**  
**09/05/2024**

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.