



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO
ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

N° 026 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**COMPLEJO DEPORTIVO
“COMPLEJO DEPORTIVO EL BALON DE ORO”**

Ubicado en: **AV. GUILLERMO CHUMPITAZ N° 181**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **CHOQUE SOLORZANO CRYSLER RUBEN**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **350 (treientos cincuenta)**

Giro o Actividad: **COMPLEJO DEPORTIVO**

Expediente N°: **32418-30-SET-2024-03.28 pm**

Resolución N°: **02- 026 STDC/MPS**

VIGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA 4,851.90 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN : **11/10/2024**

NIVEL DE RIESGO: ALTO

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **11/10/2026**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **11/10/2026**



CAP. CBP JOSÉ A. QUISPE QUISPE
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL (E)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.