



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 016 – 2024-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**RECREO CAMPESTRE**

**“RECREO CAMPESTRE EL JAGUAR II”**

Ubicado en: **CALLE LOS TANGELOS N° 243 - URB. LOS FRUTALES**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **RECREO CAMPESTRE EL JAGUAR E.I.R.L.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**.

Capacidad Máxima de la Edificación: **724 (Setecientos veinticuatro)**

Giro o Actividad: **RECREO CAMPESTRE**

Expediente N°: **15412-20-MAY-2024-10.46 pm**

Resolución N°: **02- 016 STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA **1,960.44 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **10/06/2024**

NIVEL DE RIESGO: **ALTO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **10/06/2026**  
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **10/06/2026**



**CAP CBP. RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
**SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**  
(FIRMA Y SELLO)

*[Handwritten signature]*  
**ANNIE MARÍA VALENZUELA ESPINOZA**  
**21010113**

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.