



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 189 – 2024-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**HOSPEDAJE**

**“HOSPEDAJE AMAZONAS”**

Ubicado en: **JR. AVIACIÓN N° 323**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **GRUPO YAPIAS E.I.R.L.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **50 (cincuenta)**

Giro o Actividad: **HOSPEDAJE**

Expediente N°: **17435-03/JUN/2024-11.23 am**

Resolución N°: **02- 189 2024-STDC/MPS**

**VIGENCIA: 2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

**ÁREA 585.00 M<sup>2</sup>**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **13/06/2024**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **13/06/2026**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **13/06/2026**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**



**CAP. CBR. RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
**SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

**JACKELINE YOSSE**  
**COLOMIO TURPO**

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.