

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 206 - 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

RESTAURANT "ESPERANZA"

Ubicado en:

IR. AUVERNIA Nº 462

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

IUNÍN

Solicitado por:

HUAMAN CURO VIVIANA

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

24

(veinticuatro)

Giro o Actividad:

RESTAURANT

Expediente N°:

28581-03/OCT/2023-12.27 pm

Resolución Nº: 01-206 STDC/MPS

√IGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: SATIPO

ÁREA 33.50 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 12/12/2025

12/12/2023

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD .

:12/12/2025

CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

VIVIANA HUAMAN CORO 60365838

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA Q ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.