



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 144 – 2023-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**RESTAURANT  
"RESTAURANT CIELITO"**

Ubicado en: **JR. AUGUSTO HILSER N° 642**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **MEZA POMA BASILIA MICAILA**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**.

Capacidad Máxima de la Edificación: **20 (veinte)**

Giro o Actividad: **RESTAURANT**

Expediente N°: **16392-01-JUN-2023-11.12 am**

Resolución N°: **01- 144 STDC/MPS**

VALIDEZGA: **2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **07/09/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **07/09/2025**  
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **07/09/2025**

ÁREA **52.00 M<sup>2</sup>**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**



**CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

*Basilía Meza Poma*

*10086208*

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.