

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

### N° 006 - 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

## ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA "RADIOGRAFÍAS DIGITALES BARZOLA"

Ubicado en:

PJ. DANIEL ALCIDES CARRION N° 398

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por:

RADIOGRAFÍAS DIGITALES BARZOLA S.A.C.

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

05

(cinco)

Giro o Actividad:

### ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA

Expediente N°:

02033-25-ENE-2023-09.59 am

Resolución Nº: 01-006 STDC/MPS

/IGENCIA: 2 AÑOS\*

ÁREA 19.00 M<sup>2</sup>

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

LUGAR: SATIPO

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/02/2023

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 28/02/2025

freinta mas hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

28/02/2025

CAP. CEP RAUJA. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

#### NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
  - ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO