

IFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 148 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

> LABORATORIO CLÍNICO "ANALÍZATE"

Ubicado en: JR. DANIEL ALCIDES CARRION C/ JR. JUNIN N° 395

Distrito: SATIPO

Provincia: SATIPO IUNÍN Departamento:

QUISPE FUENTES ROBERT JOHANI Solicitado por:

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

08

Giro o Actividad:

LABORATORIO CLÍNICO

Expediente N°: 11785-17/ABR/2024-12.57 pm

VIGENCIA: 2 AÑOS*

ÁREA 30.00 M²

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

Resolución Nº: 02-148 2024-STDC/MPS

LUGAR: SATIPO

(ocho)

FECHA DE EXPEDICIÓN

:07/05/2024

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 07/05/2026

:07/05/2026

15/5/24

CAP. CAP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Reabi Conforme

Giselu Guerrero lazaro DNI 46429059

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE. ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.