



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 183 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

POLLERIA

“POLLERIA RAMBO CHICKENS”

Ubicado en: **JR. FRANCISCO IRAZOLA N° 231**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por: **SOSA MEZA CIRINO CLAUDOMIRO**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **150 (ciento cincuenta)**

Giro o Actividad: **POLLERIA**

Expediente N°: **26999-18/SET/2023-08.53 am**

Resolución N°: **01- 183 STDC/MPS**

/IGENCIA: 2 AÑOS*

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **08/11/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **08/11/2025**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD: **08/11/2025**

ÁREA 334.60 M²

NIVEL DE RIESGO: MEDIO



CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

CIRINO CLAU-
DOMIRO SOSA
MEZA
1993 8011

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.