



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 201 – 2023-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**BODEGA**

**“COMERCIAL MIA”**

Ubicado en: **JR. 1RO DE NOVIEMBRE N° 167**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento:

**JUNÍN**

Solicitado por: **LLANCO HUAMANLAZO NAYSHA LUZ**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **05 (cinco)**

Giro o Actividad: **BODEGA**

Expediente N°: **33382-21/NOV/2023-12.43 pm**

Resolución N°: **01- 201 STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **12/12/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **12/12/2025**  
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **12/12/2025**

**ÁREA 35.00 M<sup>2</sup>**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**



**CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR**  
**SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.