



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 009 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**MERCADO DE ABASTOS, ABARROTES, JUGUERÍA, VENTA DE COMIDA PREPARADA Y VERDURAS
"ACOMPRIN"**

Ubicado en: **AV. MALECON Y JR. AUGUSTO HILSER**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO PRIMERO DE NOVIEMBRE - ACOMPRIN**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **300 (treientos)**

Giro o Actividad: **MERCADO DE ABASTOS, ABARROTES, JUGUERÍA, VENTA DE COMIDA PREPARADA Y VERDURAS**

Expediente N°: **25479-04-SET-2023-10.04 am**

Resolución N°: **01- 009 STDC/MPS**

Validez: **2 AÑOS***

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **08/09/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **08/09/2025**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **08/09/2025**

ÁREA 2,478.35 M²

NIVEL DE RIESGO: MUY ALTO



CAP. CPD RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

Judy Balbin Arteaga
20055482

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.