

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 093 - 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

JUGUETERIA Y BIJUTERIA

"BETSAIDA"

Ubicado en:

JR. AUGUSTO HILSER N° 313

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por:

LOZANO GARCÍA BETSAIDA BANNI

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

05

(cinco)

Giro o Actividad:

JUGUETERIA Y BIJUTERIA

Expediente N°: 1

12204-24-ABR-2023-03.18 pm

Resolución Nº: 01-093 STDC/MPS

IGENCIA: 2 AÑOS*

ÁREA 45.00 M²

LUGAR: SATIPO

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/07/2023

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN 04/07/2025

Ofeinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

04/07/2025

SATING SATING

CAP. COP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

Betsarda B. Lozano Garcia

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.