

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

## N° 107 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

HOTEL

"AZUL"

Ubicado en:

**IR. AUGUSTO B. LEGUIA Nº 360** 

Distrito:

SATIPO

Provincia:

**SATIPO** 

Departamento:

JUNIN

Solicitado por:

**DURAN ARAUJO CARMEN** 

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

55

(cincuenta y cinco)

Giro o Actividad:

HOTEL

Expediente N°:

18713-26-JUN-2023-11.11 am

Resolución N°: 01-107 STDC/MPS

√IGENCIA: 2 AÑOS\*

LUGAR: SATIPO

ÁREA 639.70 M<sup>2</sup>

FECHA DE EXPEDICIÓN •

24/07/2023

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

ECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 24/07/2025

(Treinta dias hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

24/07/2025



CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR SECRETARIO JECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PESATIPO

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

## NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.