

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

## N° 060 - 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

### IMPRESIONES GRAFICAS

## "EMPRESA GRAFICA LA PLUMA DE ORO E.I.R.L."

Ubicado en:

IR. SAN MARTIN Nº 147

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por:

EMPRESA GRAFICA LA PLUMA DE ORO E.I.R.L

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

05

(cinco)

Giro o Actividad:

IMPRESIONES GRAFICAS

Expediente N°:

10243-03-ABR-2023-05.19 pm

Resolución Nº: 01-060 STDC/MPS

JIGENCIA: 2 AÑOS\*

ÁREA 59.52 M<sup>2</sup>

LUGAR: SATIPO FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN : 02/05/2023 FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 02/05/2025

Treinta dias rábiles anteriores a la fecha de caducidad)

d)

FECHA DE CADUCIDAD

02/05/2025

ARI SE

CAP. CBP BALLER SENAVIDES ESCOBAR-SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

(FIRMA Y SELLO)

Clotilde Otardo Nicolos

Clothedge N

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

#### NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERA COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.