



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 208 – 2023-ODC/MPs

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

ESTUDIO FOTOGRÁFICO

"FOTO LASER"

Ubicado en: **JR. FRANCISCO IRAZOLA N° 285**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **LOPE RIVERA DE MATIAS CIRIACA MARINA**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **08 (ocho)**

Giro o Actividad: **ESTUDIO FOTOGRÁFICO**

Expediente N°: **19822-06/JUL/2023-15.03 pm**

Resolución N°: **01- 208 STDC/MPs**

VIGENCIA: **2 AÑOS***

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **12/12/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **12/12/2025**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **12/12/2025**

ÁREA **36.26 M²**

NIVEL DE RIESGO: **MEDIO**



CAP. CDP RAUL A. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

Ryht
Lizeth Kelly
Silva Cardenas
74658718

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- **ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.**
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.