



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 018 – 2023-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**CAMPO DEPORTIVO**

**“GRASS SINTÉTICO CHOQUE II”**

Ubicado en: **AV. ANTONIO RAYMONDI SUR N° 1206**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO** Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **UNTIVEROS CAMPOS PAULETE**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **200 (doscientos)**

Giro o Actividad: **CAMPO DEPORTIVO**

Expediente N°: **22391-02-AGO-2023-11.13 am**

Resolución N°: **01- 018 STDC/MPS**

**VALIDEZGA: 2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **04/08/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **04/08/2025**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **04/08/2025**

**ÁREA 850.00 M<sup>2</sup>**

**NIVEL DE RIESGO: ALTO**



**CAP. CBP RAÚL B. BENAVIDES ESCOBAR**  
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.