CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 114 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

ESTUDIO FOTOGRAFICO

"FOTOS EGO"

Ubicado en: **JR. AVIACION N° 155**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO** Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **EGOAVIL NOYA ALEJANDRO HONORATO**

El que suscribe ***CERTIFICA*** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado ***CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD***.

Capacidad Máxima de la Edificación: **05 (cinco)**

Giro o Actividad: **ESTUDIO FOTOGRAFICO**

Expediente N°: **21530-24-JUL-2023-12.18 pm**

Resolución N°: **01- 114 STDC/MPS**

VIGENCIA: 2 AÑOS*

ÁREA 10.00 M²

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **02/08/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **02/08/2025**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **02/08/2025**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OFICINA DE DEFENSA CIVIL SATIPO

CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

20 965346

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:
- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.