

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 055 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

RESTAURANT

"EL SABOR DE MI TIERRA"

Ubicado en:

IR. SAN MARTIN N° 357

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

IUNÍN

Solicitado por:

ROJAS CHUMPATE LUZMILA

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

Capacidad Máxima de la Edificación:

50

(cincuenta)

Giro o Actividad:

RESTAURANT

Expediente N°:

09588-28-MAR-2023-05.46 pm

Resolución Nº: 01-055 STDC/MPS

...GENCIA: 2 AÑOS*

ÁREA 128.31 M²

LUGAR: SATIPO

FECHA DE EXPEDICIÓN

02/05/2023

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FEORA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 02/05/2025

inta dias hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

ECHA DE CADUCIDAD

02/05/2025

CAP CEP RAULR. BENAVIDES ESCOBAR SECRETARIO TECNICO DE DEKENSA CIVIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO (FIRMA Y SELLO)

as chumpate

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.