



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 084 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

RESTAURANT

"RESTAURANT LA FAMILIA"

Ubicado en: **JR. AGRICULTURA N° 1311**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **CERRON QUINTO DILMER ALEXANDER**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**.

Capacidad Máxima de la Edificación: **40 (cuarenta)**

Giro o Actividad: **RESTAURANT**

Expediente N°: **08964-22-MAR-2023-12.16 pm**

Resolución N°: **01- 084 STDC/MPS**

VALIDEZ: **2 AÑOS***

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **12/06/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **12/06/2025**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD: **12/06/2025**

ÁREA 160.00 M²

NIVEL DE RIESGO: MEDIO



CAP. CBT RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

Dilmer Alexander Cerron Quinto
75204853

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.