

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 008 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

FERRETERÍA "FERRETERÍA SATIPO"

Ubicado en:

JR. FRANCISCO IRAZOLA Nº 614 - 616

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

IUNÍN

Solicitado por:

FERRETERÍA SATIPO S.R.L.

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

10

(diez)

LUGAR: SATIPO

Giro o Actividad:

FERRETERÍA

Expediente N°:

01292-16/ENE/2024-11.31 am

Resolución Nº: 02-008 2024-STDC/MPS

VIGENCIA: 2 AÑOS*

ÁREA 381.25 M²

FECHA DE EXPEDICIÓN

24/01/2024

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 24/01/2026 (Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

:24/01/2026

CAP. CAP RAUL R, BENAVIDES ESCOBAR SECRETARIO TERNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO (FIRMA Y SELLO)

RRETERÍA SATIPO S.R.L.

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.