



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 126 – 2023-ODC/MPS**

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**CENTRO DE ACOPIO DE CAFÉ  
"ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICO DE CAFÉ Y CACAO  
SATIPO JHALEM COFEE"**

Ubicado en: **AV. ANTONIO RAYMONDI NORTE N° 339**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO** Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICO DE CAFÉ Y CACAO  
SATIPO JHELEM COFEE**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **15 (quince)**

Giro o Actividad: **CENTRO DE ACOPIO DE CAFÉ**

Expediente N°: **23062-08-AGO-2023-04.38 pm**

Resolución N°: **01- 126 STDC/MPS**

**VALIDEZ: 2 AÑOS\***

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **11/08/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **11/08/2025**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **11/08/2025**

**ÁREA 105.00 M<sup>2</sup>**

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO**



**CAP. CBF RAUL X. BENAVIDES ESCOBAR  
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

*[Handwritten signature]*  
Tratado 20020 5109  
48559073

**\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.