

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

## N° 056 - 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

## **OFICINA ADMINISTRATIVA**

"LABORUM"

Ubicado en:

IR. JUNIN N° 309

Distrito:

SATIPO

Provincia:

SATIPO

Departamento:

JUNÍN

Solicitado por:

GRUPO LABORUM S.A.C.

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Máxima de la Edificación:

30

(treinta)

Giro o Actividad:

**OFICINA ADMINISTRATIVA** 

Expediente N°:

01688-19/ENE/2024-12.44 pm

LUGAR: SATIPO

ÁREA 100.00 M<sup>2</sup>

GENCIA: 2 AÑOS\*

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/03/2024

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO** 

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: 04/03/2026

Resolución Nº: 02-056 2024-STDC/MPS

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

ECHA DE CADUCIDAD

04/03/2026

CAP. CBP RAULA, BENAVIDES ESCOBAR SECREJARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Ruizado Jiménez 10379127

Encargada.

\*El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad

## NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.