



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 025 – 2024-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**CHIFA RESTARANT
"CHIFA CANTONES"**

Ubicado en: **JR. AUGUSTO B. LEGUIA N° 170**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **HUANG PAREDES MENCHI GLENDA**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**.

Capacidad Máxima de la Edificación: **18 (dieciocho)**

Giro o Actividad: **CHIFA RESTARANT**

Expediente N°: **35754-13/DIC/2023-17.10 pm**

Resolución N°: **02- 025 2024-STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS***

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA **60.00 M²**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **30/01/2024**

NIVEL DE RIESGO: **MEDIO**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **30/01/2026**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **30/01/2026**



**CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

45788748

Recibi conforme

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.