



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO
BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

N° 073 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

POLLERÍA - RESTAURANT

"BROASTER CHANCHAMAYO"

Ubicado en: **JR. FRANCISCO IRAZOLA N° 267**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO**

Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **BROASTER SATIPO E.I.R.L.**

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **40 (cuarenta)**

Giro o Actividad: **POLLERÍA - RESTAURANT**

Expediente N°: **13796-05-MAY-2023-12.58 pm**

Resolución N°: **01- 073 STDC/MPS**

VIGENCIA: **2 AÑOS***

LUGAR: **SATIPO**

ÁREA **100.00 M²**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **25/05/2023**

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **25/05/2025**

(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **25/05/2025**



**CAP. CDP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TÉCNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**

(FIRMA Y SELLO)

De la Cruz Cañares
75730520

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.