CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 070 – 2023-ODC/MPS

El Órgano Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

BODEGA

"DAYRO"

Ubicado en: **AV. MICAELA BASTIDAS N° 201**

Distrito: **SATIPO**

Provincia: **SATIPO** Departamento: **JUNÍN**

Solicitado por: **VICENTE ENRIQUE EDITH ELIANA**

El que suscribe ***CERTIFICA*** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado ***CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD***.

Capacidad Máxima de la Edificación: **10 (diez)**

Giro o Actividad: **BODEGA**

Expediente N°: **12332-25-ABR-2023-10.30 am** Resolución N°: **01- 070 STDC/MPS**

GENCIA: 2 AÑOS*

ÁREA 74.00 M²

NIVEL DE RIESGO: MEDIO

LUGAR: **SATIPO**

FECHA DE EXPEDICIÓN : **23/05/2023**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: **23/05/2025**
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : **23/05/2025**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OFICINA DE DEFENSA CIVIL

CAP. CBP RAUL R. BENAVIDES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
(FIRMA Y SELLO)

Elvanvicente
73662731

***El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad**

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.